

Copie voor:

zaterdag 24 juli 2004

Aan de heer Moon,
vertegenwoordiger voor J. Sardjoemissier,
huiseigenaar van van Marumstraat 4-6.
van Marumstraat 4
2562 LS Den Haag

SPOED

Geachte heer Moon,

Hierbij wil ik Uw aandacht vragen voor de volgende zaken.



- De riolering BG onder het toilet lekt ergens. Het stinkt in huis, en is het sterkste te ruiken als er een dag niemand binnen is geweest. Er hangt iets in de lucht dat prikt in de neus, en mij ziek maakt. Gelieve zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ik heb 2 jaar geleden al foto's laten zien van vochtplekken op de fundering onder de vloer, onder het toilet. Afgelopen zaterdag 18 juli 2004, heeft uw klusjesman een gat gehakt in de fundering nast het toilet, en een gat ontdekt. Hij heeft dit afgedicht met duck-tape. Echter is de stank in huis vertienvoudigt, en ik dooziek wordt als ik te lang in huis zit. De irritatie in mijn neus, hoofdpijn en misselijkheid maken mij uitgeput, en kost mij mijn inkomen, daar ik ziek niet kan werken. Ik wil dat u dit zo spoedig mogelijk oplost! De bodem onder de standpijp is ook jaren lang doordrengt van riool water, en moet ook verwijderd worden.
- Ik wil ook dat u een onderzoek doet naar al de vochtplekken aan de fundering, en de schimmelvorming onder de vloer, en ervoor zorgt dat deze ziekte verspreiders worden verwijderd.
- Foto onder is onder de vloer, schimmelvorming op de vloer en balken, onder de keukendeur. Er zijn meerdere grote vochtplekken op de fundering aanwezig.



- Een kopie van deze brief gaat ook naar de dienst stedelijke ontwikkeling, bouw en woning toezicht.
- Ik moet u vragen het onderhoud van dit huis serieuzer te nemen. Ik moet elke keer erg lang wachten voor u actie onderneemt. Ik ben erg courant geweest naar u, tot nog toe, maar nu moet ik wel instanties inschakelen, daar mijn gezondheid erg achteruit gaat, zolang er niets gedaan wordt.

Ik heb Uw vrouw, mevr. Sardjoemissier, hier enkele weken geleden al van op de hoogte gesteld. Zij heeft mij te kennen gegeven dat U in Suriname zit. Ik kan echter niet wachten tot U terug bent. Riool inspectie kost EUR 200,- ex. Btw. Schimmel controle kost Eur 350,-. Dit is zonder het repareren van de lekkage of het verwijderen van de schimmels. Voor de ramen is intussen een aannemer langs geweest. Ik moet u er op wijzen dat ventilatie roosters in de ramen geplaatst moeten worden. Op dit moment is er ook geen mogelijkheid de kamer beneden te luchten, tenzij het grote raam open staat, wat inbraak erg makkelijk maakt.

In de hoop op een vlotte oplossing voor deze situatie,

Hoogachtend,

Shanti Frigge